部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-02-004 生産1-2 行 不具合連絡書 先 品質技術部 品質保証 承認 確認 作成 造副 一産管 証 術 密研削 産技術部門 産 造 ノテナ 配 き 部 部 部 部 信 副 理 部 部 和田 和田 長 部門 部ン 先 部 部 17.2. 8 17.2.8 17, 2, U: 部 門ス 支 更更 由浩 連絡受理日 2017/02/08 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 連絡者名 品質保証1課 竹花氏 客先名 モールド部門(京セラコネクタプロダクツ㈱向け製品) 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 70 5858 999 122 XXX S (プラク 仕様番号 / 品名 5858-36 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.8) 36Pカナグ) ロットNo. 17.01.11.1.E.0101 対象数量 37,800個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) キャリア打痕 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 2017/02/等 迄 回答期限: 回答期限: 迄 21 迄 掲示期間: 2017/02/15 発行先確認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて暦知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる