【用紙-1】 発行日: 2015年02月17日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 46M-02-009 品質保証部品質技術二課モールド品技G 発 行 不具合連絡書 先 生産 承認 確認 造 質技 作成 証 産 術 0 诰 密 産 質 配 副 部 管 部 部 テ き 研 技 保 部 信 副 部 門 理 門 門 ナ 部 術 削 術 証 浅川 툱 浅川 長 先 部 部ン 門 部 部 部 部 15.2.17 15 2.17 部 門ス 門 門 裕规 裕规 長 連絡受理日 2015/02/17 14:26:44 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 浅川 裕規 客先名 SMK株式会社 連絡者名 大坪様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 101CPB-183-06E FB-1A PLUG INSERT MOLD 3RD ロットNo. 250210-3-A-01-03 対象数量 248,280 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ①添付サンプルのロットNo. 相違 ①添付サンブルのロット NOが違う 正:250210-3-A-01-03 誤:250120-3-A-01-03 品名 FB-IA ②添付データのリールNo. 相違 14M 250120-3A-01-03 正:04-06 誤:03-06 の添付データのリールNOが違う 7046 101CP9-183-06E MUMRO 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/02/25 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2015/02/24 行 先確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →

→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

欄