【用紙-1】 発行日: 2015年05月20日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-05-006 発 行 不具合連絡書 先 立山電化工業(株) 承認 確認 作成 造 産 産 術 0 産 浩 証 密 質 質 配 副 部 部 テ 技 管 部 き 技 研 保 部 副 信 部 門 理 門 門 ナ 部 削 術 術 証 長 和田 長 部 部ン 門 先 部 部 部 部 95, 5, 21 15, 5, 21 15.5.21 部 門 門ス 哲夫 長 連絡受理日 2015/05/20 11:24:39 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 客先名 第一電子工業株式会社 連絡者名 多極製品技術1課 武井様 客先よりの連絡方法 Email 調査依頼 受付区分 仕様番号 / 品名 G-109708 BB35C-PAA3A-101/102-DLF ロットNo. 15.03.11.1.D.0001A(74150313-0002) 対象数量 6,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 組立品にてコンタクトの赤色変色が発見された。DDK様客先に て発見。対象6,000個は現在保留中。分析結果ではコンタクト最 表面に銅が検出された。 Contact Discolor Side view of Discolor contact Side view of Good Contact 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2015/05/27 迄 掲示期間: 2015/05/27 迄 行 先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる