株式会社エコプレイティング 殿

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

発行日:

2013年01月11日

整理No:

44F-01-011

当

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

記

提出して下さい。 指定回答日:

2013年01月16日

調 杳 扣 胸潭 佐竹 13.1.11 131,11 13, 1, 11 地久。 由浩

仕様番号 503853-0008 不良内容 HI-FIX 15G PB CONN REC GROUND TERMINAL I 封孔処理液過多 밂 ロットNo 21205IY1A.01 21211IY2B.01-02

連絡受理日 2013/01/11 19:24:57

対象数量 54,900 1. 確認内容

2. 発生原因

返却品の処置 (数量明記)

返却がされた場合は再封孔処

エアーカットノズルにて除去に努めましたが、完全には取り切れ ていないのが実情です。 モレックス大連では本口ット製品を使ってみるとの回答でした。

協

力 是 製品の試作時点からエアーカットにて封孔剤の 除去を行っており、ロットに依る変化はありま むしろ大連工場の検査の目が変わって いる物です。

顧客要求が変化しているものと考えて、対応し て行こうと考えます。

4. 流出原因

エアーカットに依る液切りではこれが限界と思わ

理を行います。

本状況は確認の上、出荷いたしました。

I IE

場 処

記 置

入

3. 発生防止対策

在庫品仕掛品の確認

とりあえずの緊急対応として別な設備からバキ ュームブロアを流用し、2リールほどバキュー ムノズルにて吸入した製品を出荷しました。 この製品の状態を顧客にて確認の後に恒久対策 として、バキュームブロアの購入および 吸い 込みノズルを2箇所設置の予定です。

5. 流出防止対策

暫定対策の1月12日生産品は先頭から2m程を検査 して出荷しました。 次回生産品についても全数は 検査出来ませんが、各リールの先頭2mの検査を行 い、出荷するように致します。

実施日: 2013年1月25日予定

実施日:

次回生産は未定です

回答日:2013年1月16日

調 查

在庫品 仕掛品 在庫品仕掛かり品はございません。 標準類改訂 有 · (無

久保内	1
承 認	調査

確認者 查

作 成

竪原

0 計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。 最終ロット出荷日()~(0 計()ロットにおいて同不具合なし。 最終ロット出荷日(C)対策後、未実施 (10/25)現在

Rev : A

SQM-10010-4