発行日: 2014年03月18日

部品製造部(モールド)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	不具合整理No. 45M-03-004
不具合連絡書		
製造副部長 一	生産 技術 部門 部門 部門 門 部門 門	承認 確認 作成 (年成
連絡受理日	2014/03/18 10:18:35	
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課品質保証一G(N	MD) 浅川 裕規
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SMK株式会社 	連絡者名館様
	Email	
***	不良	
仕様番号 / 品名	101CPB-136-34F	PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD
ロットNo. 2	230823-1-F-03,06	
対象数量	8,834	
不具合内容 ハウジングクラック		略図(必要な場合のみ)
今後どの様に動くか		
品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要		
回答期限:	- 迄 回答期限	艮: - 迄
発 行 先 確 認		揭示期間: 2014/03/25 迄
認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる		