【用紙一1】 発行日: 2018年09月18日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-09-008 発 行 不具合連絡書 先 品質技 品質 確認 承認 作成 ンテ 産 産 術 密 産 造 証 業 0 造 配 管 部門 き 保 副 部 部 研 技 部 和田 信 部 副 理 術 ナ 部 削 術 証 長 部 部ン 門 部 部 18, 9,18 先 部 部 18, 9, 18 部 門 門ス 門 門 門 門 哲夫 映次 雄司 連絡受理日 2018/09/18 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 斎藤 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 088137-9-02 HIF6-S-DS(B) ロットNo. 0964,0965,0967 対象数量 24.209個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) めっき後に変形有り(めっきは客先管轄)。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 回答期限: 汔 迄 発行先確

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

認