発行日: 2014年10月17日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

46M-10-002

モールド生産課生産2G 発 行 先

## 不具合連絡書


配	製造	製造副	品証	営業部	生産管	生産部門	技術部	メンテ	めった	精密	生産技	品質技	品質			承認	確認	作成
信先	部 長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			(20) 14 10.20	编江 '14 10.17 太郎	竹花 '1410.17 智治
連絲	各受理		2014/10/17 12:18:09															
不具	品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治																	
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社								連絡者名野見様					
客约	各方法	Email																
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					31 5859 036 201 829 S + / 5859-36 PLUG SUB ASSY (H=0.9)													
ロットNo.					4918NS401													
対象	象数量		*	"	15,000													

不具合内容

巻方向が逆(嵌合面外側で巻かれている) 樹脂未充填部がNGカットされていない

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2014/10/30 迄

回答期限:

迄

行先確認

迄 掲示期間: 2014/10/24

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる