<u>【用</u> :	紙一	1)		
1		·		不具合整理No. 48K-02-002
1	1	口器用卷小单语的	1 - 111 1	担当課 めっき課
	1	│ 品質異常改善通 知		担当者
		下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま	した。	発行日: 2017年02月06日
Ì		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに	原本を回付して下さい。	承金額、 確認 担工当
不具合内容	l	発生原因 めっき課:	2017年02月08日 迄	(在小)
	品	海出原因 めっ多輝・		1 \
	品質保証	指定回答日 : 2017年02月13日		裕規 17, 2,06
				大郎
	課	仕様番号 G-109708	写真・図	
	記	品名 BB35C-PAA3A-101/102-DLF	-	
	자	ロットNo 170112. 6C004A/B	-	
	l	対象数量 4,660,000個 不具合内容及び確認内容	- '	
	ł			
	ı	B側巻き乱れ B:S170116.4009A		
	l	D. 3170110. 4003A		
	l			
	l	異常品の暫定処理 特別作業実施		
		発生原因	発	生対策
		さ課	(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	(現場	現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)		
				made sto known
_	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)		アラ段ドレのゆかみかいせいせいけ	
			ļ	
-{			使用しない	
		めた私の発状能に遅ぎなし		
	1	(N7 CHNO1 10.0 10.0 10.0 1) 10 0		· ·
		\downarrow		
		I		
1	1	↓		
47		1	対策実施日: 年 月 日	承 認 確 認 担 当
			対策実第D21-No	第一 第一
	不見	合吻生產日: 年 月 日	水平展開の有・無 (有の場合・対象製品名又は図番を記入	7.3.21 17.3.21
	_	基号: P6359		13.2
起因	<u> </u>	流出原因	<u> -</u>	出対策
部署	W-) き課		<u>шлж</u>
		現物現実の確認・履歴・変化点の確認)		
記入			为完放光妆发了上是学和石··· 吾 刘第117十7·· 子列	
	ļ.,,		<i>(</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11.7
	TE	発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)	21/2 47 12 23	
)			NA PORCE TO	
1		*	対策実施日: 年 月 1	承認程認担当
1				2 45
1		•	対策実施ロナルは、	
ŀ			水平展開の有・無 (有の場合・対象製品名又は図番を記入)	17.3.21 (17.3.2) (17.3.21
	\vdash		1 / 実施	
	/III+R	現物現実の確認・履歴・変化点の確認)	(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	1,-52,-87	2次の元大の順政・保証・支に点の推成)		
	1		,	
	けぜ	発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)		
	ł			
	1			
	1		対策実施日: 年 月 日	承認確認担当
	1	↓ ↓	対策実施ロテトル	<u> </u>
	1		水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図書を記入)	
L			1 / ##	5
材	東準對	でである。 では、)	
品質保証	原因	図分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備	□梱包·輸送 □管理·仕	様 □顧客 □でその他
		効果の確認 承 認 確 認	有効性の評価	承認確応認担当
		一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	03,22, 6, L, 04-08/8-17,04,056,0,42	(達加 (22不)
証課			心研究。此一有外的有外的判除我用	17.
疎	1	·	要、不要	後想 多郎 造也
Ь	1	(持) 44 十	K' 'VB	

(株)鈴木

Rev: B

SQM-22020-1