用紙一	1]							
				_		不具合整理 担当課		M-07-002
	品質異常改善通知書					担当者		
	下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりまし					発行日:	2017年0	7月03日
	再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原			原本を回付して下さ!	,۱,	承認	確認	担当
	a	発生原因	生産課:	2017年07月05日	迄	[法川]	19770	人松木
不質	指定回答日: 2017年07月10日	流出原因 品	質技術課:	2017年07月06日	,	松規	短治	17.7.03
保保		流出原因 業界		2017年07月10日	迄	1000	Erg	EU/
不具合为 質保証課	仕様番号 G-110276			写真・図				
容記	E				DDK P/N: APB-	PAARSI-SOOE-OUF SA	Receiving Label	05
^	対象数量 53,800個 不具合内容及び確認内容 現品票の数量記載ミスによる現品数量過多。 マーキング 画像検査未実施の為、マーキング 残り有り。				DDK Item no: 21410 Supplier Lot ID: 17050	630 ( ) 4 Rev D	reiving No. 7011007,7014008 in Number: 21410630 RoHS/HF Scription: APO PAARS 5006-0	1/119 - 1900
					Date Code: 09051 O'ty 35960	E 15	r/PK Sig No. 1600676 v. 77-61 35968 cript Date: 23/05/17 ppler Name: SUZUKI CO.JTD.	PC
					Yield: 1	ELIFO NO	11 6 Sep 1	-0114
				160	1500		(H500517072341063016	100076 03020104
				Barcode Q'ty Actual Q'ty	35,960 53,800	rw	H 10/060606 DOK(THATLAND)L	10. 1011
_	異常品の暫定処理   確認中 発生原因			Over	17,840	± +1 ₩=		
生産				(誰が、いつまでに何を、ど		生対策		
100	現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)					1 W 17	t. 70	7.
	7 🗆 🗸			5/0 黑岩	L p". 1	下来の見	但(とか	JCI.
	75 V.					- +7 Y	_	
(ナゼ	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)			5/0. 黒岩 シスも	"/J11 J	う行導	-しました	
	料号 37 払いフ					7		
	数量記載ミス							
	1							
	( ) - , the state							
	リー1しにったき、も、あり.							
	1 - 1h -							
	つなきペスタート時に恵ん象を							
	yeytu to the Wildst			対策実施日: <u>)</u>	~月 9 日	承認	確認	担当
	1516 0 15 ACC CA21.	- 1		対策実施ロットNa 17050 9-	/_	在地	(A)	/
不具行	合口水生産日%//年上月~日			水平展開の有 (有の場合、対象製品名又)	無	17,11.01	[17.11.01]	每回
起金型	番号: MM537			(	) / 実施		利成	'
部 豆腐	流出原因				流	出対策		
署一四月	【技術課 現物現実の確認・履歴・変化点の確認)			(誰が、いつまでに何を、ど				
記入				% 島田 t	54 E.	急でし	6(1) 1/2	41.7
	が は まっかな 2回線 リミノ で 真の 海山 原田 ナ 明 もい							
() 2	世発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)			記人数量に間違いがないかり、確認なるよう指導				
					7 10 1	西京人了	るようお	20
	数量記入時にしかり確認がでせる			対策実施日:2017年	я 9 в	承認	確認	担当
	XX BUNTON CON THE	- DICT C	なからた	対策実施ロットNo. /クル「ク	9-1-HOS	石服	黑岩	4-
	題し、作業ミス			水平展開の有 ( (有の場合、対象製品名又)	無 / は図番を記入)	717.11.01	(17.11.01)	馬田
				(	)/実施	(五)	利成	
	5グループ 現物現実の確認・履歴・変化点の確認)			(誰が、いつまでに何を、ど		, 2010 ~	~* ~ () .	
(5%-46)	が初れ大の唯品・腹丘・支 化点の確認/			,数量についろは	牧鱼	公共見了	さませし	<b>.</b>
				西京我	こういては	再教育员	实池-(	ました
(ナゼ	ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)			(マーキングラリ	芸元の	t次2発	(交关)12	同めまな
				V ( / ) //	V-1 00		,	
				対策実施日:20/7年	A 16 B	承認	確認	担当
	<b>1</b>			対策実施ロットNo.			(1) 1	一块
				水平展開の有 ( (有の場合、対象製品名又)	無 図番を記入)	浅川 17.11.02	17,1100	17.11.0
			5	(	) / 実施		\教想:	一数樹
標準對					)			
原因品	区分 □作業 □金型 □材料 □検	查工程	□設備	□梱包·輸送	□管理·仕	<b>遠 □顧客</b>	F □その	他
[ ] [ ]	MANY AND ME NO.	確認	15::	有効性の評価		承 認	確認	担当
保した	THE TANK BLOOD IN	7 12 01	部後、四	0511-1-1-1-01-02-17	の525-1-5-9-02	浅川	(TILL)	小林
课   極	か性の評価にて対象効果を確認し対の(17.12.04)	ATT The	TOTAL STATE	o clarreo 典 UA	ALINED UXIA	1111111111	17.12.01	17.12.01
	裕規	(株) 釒		要、不要		裕規	值76/	必要人
					Rev			-22020-