発行日: 2013年02月25日

	2 42%															2010-						
部品製造部(めっき)													不具	[合	整理	No.	44K-0	2-00)6			
	めっき室											,										
発											_											
行先	····					── 不具合連絡									建							
7.5						1		•	/	Н	/	; 41°L								ľ		
																				ĺ		
	製造	製造	品証	営業	生産	生産	技術	メン	めっ	精密	生産技	品質	品質			承認	確認		作成			
配信先	部長	副部	副	部門	管理	部門	部門	テナ	き部	研削	技術	技術	保 証			近縣			<u></u>			
先	JX.	長)部		部門	,		部ン門ス	門	部門	部門:	部	部門			13.2.2	1		有泽 3, 2, 2 s	۱		
			長		1 1			1.1		ניו	וין נין	門	17			広司	後規			1		
	各受理				-	013/02/25 16:22:20																
不具合受付者名品質							出質保証部品質保証一課品質保証ーGめ								っき 南澤 一慶							
	客先名						モールド部門(SMK株式会社)									連絡者名MD浅川L						
客先よりの連絡方法 Emai																						
受付区分不良																						
仕様番号 / 品名 4150						FP-1	07-5	0F			/		P0.3MM N-ZIF CONTACT									
ロットNo. 1301							-N-03	3-05,1	3012	2-2-i	N−01−	02		•								
対象数量 107,8																						
不見	具合内	容			-								略図	(必要	となり	合のみ)			\neg		
ヒゲバリ														セケバッ								
モールド部門より返却																						
													,		ا ا	لا	سبا مسا	Ī		·		
														1	$\overline{}$	C	\bigcirc					
														`	~/		J	ļ				
																				1		
今後どの様に動くか																						
品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要																						
	回答	期限	₹:	201	3/03	3/05 迄 回答期限						期阻	限:									
								_					16 -	. <u>.</u>			10 /00 /		•4			
生産													掲示	期	間:	20	13/03/	U4	ĭ	<u>Z</u>		
生産区分先確認																						
で ・												\dashv										
欄																						