部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-9-006 生産 2 課 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 三友電子工業㈱ 生 生 生 生 承認 確認 作成 配 副造 営 管 技 精 밂 밂 生 造 産 産 産 産 2 布 理 部 業 術 研 証 技 技 部 四 专 課 課 先 長 課 課 課 課 課 長 課 課 課 局田 課 課 11.9.13 11,9,13 11.9.13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 部数 映次 和典 連絡受理日 2011年9月13日 AM) PM 11:00 不具合受付者名 営業 品質保証2課 島田 客先名 日本モレックス(株) 静岡工場 連絡者名 品管 酒井様 客先よりの連絡方法 (()電話)郵便 ()荷物 (O)EX-N)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調查依頼 HI-FIX COAX HARNESS FOR 1.2GHZ OUTER 図番 / 品名 503451-1209 SHELL 11.06.21.1G.21~40 (10624ZQ SU280611-020D1-021~040) ロットNo./数量 11.06.22.1G.41~62 423,380pcs (10627ZQ SU280611-022D1-041~048, 10627ZQ SU290611-022D1-001~014) 内容 略図(必要な場合のみ) 異物付着 (1) ①花が咲いた様な異物 ②黒色変色の様な異物 ③人の汗のような異物 ④結露が乾いた様な異物 2 不具合連絡ロット 11.06.21.1G-24,25,27,39,40 11.06.22.1G-41~43,45,46,49,50,55~62 3 4 品質改善通知書 要 非) 協力工場不良連絡書 (回答期限: 2011/9/26 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → **→周知後速やかに各グルーブ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる**