社内検査異常速報

性内検食異常速報NQ*6U1U12U*	<u> </u>	<u> 発行日 ZU19/U4/U</u>
生産グループ名モールド生産G	生産担当者 阿部 直樹	
検査ダループ名モールド品技G	品技担当者 北山 早苗	
得 意 先 名 東北ヒロセ電機 (株)		
製 品 No 50167130 金型番号 MM5	07	
製 品 名BM28 (0.6)-44DP/2-0.35V t*	ツエンサ゛(D)	
仕 様 番 号 303898-1-11		
対象ロットNo. 190408-8-V-0001-0004		
対象数量(個) 92,810		
不具合ロットNo. 190408-8-W-0001-0004		
不具合数量(個) 92,810	発 生 率 1/16	
発 生 状 況 リール	出荷検査 通常	
単 価 (個) 2,26198 :	0.728 金 額 (円) 209	,916 -67,380
めっき先		
	入異常品 めっき仕様	
材料 仕様 LCP-ウェ/UA201 BK010S		
保 留 理 由 MD・端子削れ		
#R クイキリケズレ・ヒゲ	バリ・Pury	
不具合内容		i
(略図)	•	
	_	
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・仮	(五) 自動機・管理・検査・品証・営業・運送業	者・その他
	品廃棄・一部納品返品 NG : [0	0/2 92,800
	· \frac{1}{2}	4209,893
コメント	v	7
特别作業作成済(1/10)	
	(因部署)	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	産担当 品証集計担当
19.4.25 (19.4.23) (19.4.23) (19.4.23) (19.4.23)	19.4.22 19.4.27 19.4.23	94.23
第三 規雄 裕現 忠司		E.B
	・	技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、	に応じて所属部署に回付する。	<u>1.岸</u> (佐行 9.4.09) (19.4.09)
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点	をする。	校樹 电流
][一 のこの中窓を不見
\bigvee	□ □ 医亲 □ 返品 □ 回納品	- ¬ ①この内容を不具 - 合品台帳 に記載す - る。
品証集計担当 品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当	品技GL
(19.4.26)		
		3
現品出庫指示 現品出庫	(起因部署) (協力会社)	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	最終処置	, 大日田日報から別所す , る。

株式会社 鈴木