部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-7-007 生産 3 課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 承認 確認 作成 配 副造 営 管 技 精 品 品 生 造 産 産 産 産 0 布 部 理 術 研 証 技 技 部 去 匹 課 課 課 課 先 長 課 課 課 長 課 課 課 課 課 山田 11.7.08 11.7.08 11.7.08 1 1 1 八村人 映次 連絡受理日 2011年 AM PM 7月 8日 9:00 不具合受付者名 営業 - 品質保証2課 山田 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 品質管理課 今泉様 連絡者名 客先よりの連絡方法 ()電話 (O)郵便)荷物)Eメール)FAX (不具合区分)苦情 (O)不良)クレーム)調査依頼 図番 / 品名 DP3-086306-6-04 HIF4-R端子 ロットNo./数量 01-0826B~0828B 16.786ケ 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形 不良率:19.35% 今後どの様に動くか 品質改善通知書発行 ・非)期限7/14 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる