社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010061*

発行日 2019/03/25

| | | | × + , + , - , - , - , - , - , - , - , - , |
|---|--|---------------------------------------|---|
| 生産グループ名 | モールド生産G | 生産担当者 吉田直文 | |
| 検査グループ名 | モールド品技G | 品技担当者 北山 早苗 | |
| 得 意 先 名 オムロンオートモーティブエレク | | | |
| | 10560002 金型番号 MM472 | | |
| | 10300002 並空報 | | |
| 仕様番号 | | | |
| | 2. 0001 – 0017 | | |
| 対象数量(個) | | | |
| | | | |
| | 190320-2-S-0001-0005 | | |
| 不具合数量(個) | | 発 生 率 1/4 | |
| 発生状況 | | | |
| 単 価 (個) | 10,34012 8.854 | 金額(円) | 44,338 37,966 |
| めっき先 | | | |
| | 分 ☑ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 │ | | |
| | PA9T-ジェネスタGN2330-1 BLK | | |
| 保留理由 | | | |
| | # Kゲート側樹脂ヤケで変色している | | |
| 不具合内容 | | | |
| (略図) | | | |
| | | | |
| | トレイ梱を済、ロットNo.: 2039B1-072-014-020 | | |
| 起因工程 | 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他 | | |
| | 理 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 NG シ 990 0 トン 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | |
| 75 | | <u>'</u> | 3,298 |
| | | 4 10,23 7 | ¥ 34,10×1 |
| | | | |
| 特別作業作校落(3/27) | | | |
| (起因部署) (起因部署) | | | |
| 製造部長製造 | 副部長 品証(副)部長 管理課長 担当課長 | 品証課長 品証担当 生産課長 | 生産担当 品証集計担当 |
| | 1 100 | 佐竹 (五) (西) | 6 PR |
| 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 | 4.19 | 19.4.05 (19.4.05) (19.4.08) (19.4.08) | (194.08) (193.77) |
| 是一人 | 雄 | | |
| の日本作計用光け具数何要欄にしたなし、何度内容に広じて正尾如果に同けまで19.4.05 | | | |
| ※一部独具廃棄の根会は『独星』と『麻棄』 | | | |
| 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 | | | |
| | | | |
| V | 「 「 「 「 「 た た た に た に た に た に た に た に た | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ①この内容を不具 合品台板 に記載す る。 |
| 品証 <u>集計</u> 担当 | 品技課長 品技担当 担当 | | |
| | | | |
| 19 4,22 | | | |
| 2 | | | 3 |
| | 現品出庫指示 現品出庫 , (起因 | | |
| 最終処置 | | | |
| 株式会社 鈴木 「田紙-4] Pay F COM-20010- | | | |