発行日: 2014年08月11日 【用紙一1】 不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 46F-08-004 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 生産 技術 品質 品質 承認 確認 作成 ンテ っ 密 産 造 産 証 造 管理 技 配 副 部 部 部 专 研 技 保 部 ŕ 和田 加汉 信 副 門 部 削 術 術 証 部 部 部ン 門 部 先 部 部 部 14.8.11 長 14.8,11 14.8.1 門ス 門 門 部 門 門 門 近夫 JE # 映次 連絡受理日 2014/08/11 13:45:21 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章 連絡者名 品質管理課 松崎様 山一電機株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 BB-26299 C/T 2895-123BL-2 (ノッチナシ) プレスロット: F.14.05.17.1-0007 めっきロット: 1451380007 ロットNo. 対象数量 10.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 CT Distortion 発生率:1pin/10pin OK NG 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2014/08/20 迄 掲示期間: 2014/08/21 迄 行 先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる