発行日: 2012年4月10日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-4-008 生産2課2G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 80 承認 確認 作成 配 副造 技 営 精 品 品 4 造 産 産 産 産 つ 布 部 業 理 術 技 研 証 技 部 き Ξ 四 課 課 課 課 先 長 課 課 課 長 課 課 課 課 課 124.10 12.4.10 12.4.10 1 1 1 1 1 部数 映次 和是 映次 4月 10日 PM 連絡受理日 2012年 AM. 2:00 品質保証2課 不具合受付者名 黒岩 中島様 客先名 山一電機株式会社 連絡者名 客先よりの連絡方法)電話 ()郵便)荷物 (O)Eメール)FAX ((()苦情 (不具合区分 (O)不良)クレーム ()調査依頼 図番 / 品名 BB-23511 CT2756-2BL ロットNo./数量 K.12.01.24.1.0001-0006 139,200 内容 略図(必要な場合のみ) バリ不良(客先組み立て試験にて検出) 品質改善通知書 ((要 • 非) 協力工場不良連絡書 回答期限: 2012/4/16 讫 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる