発行日: 2017年11月28日

不具合整理No. 部品製造部(社内めっき) 49K-11-004 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 生産 品質 品質 営業 承認 確認 作成 産 ンテ 造 造 証 産 術 つ 密 部 管 部 き 技 技 保 配 副 部 研 部 ・ ナ 部ン 副 理 門 部 術部 信 部 門 削 術 証 長 門 部 竹花 部 部 部 先 17.11.28 17,11,28 17.11.28 部 門ス 裕規 連絡受理日 2017/11/28 品質保証部品質保証一課品質保証Gめっき 松木 達也 不具合受付者名 連絡者名竹花 京セラ株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 シャナイメッキ 71 5857 999 X22 仕様番号 / 品名 シャナイメッキ 5857 PLUG CONT (H=0.7) XXX S (プラグCT) ロットNo. 170916.1Y.012A/B 対象数量 2.400.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) B側 層間紙巻き乱れにより端子引っかかり変形 17.09.16.1.Y.0012A/B(S170928 5004B.5012B) 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 不要 品質異常改善通知書発行 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/12/05 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる