44F-01-012 不具合整理No. 担当課 生産三課1G 品質異常改善通知符 担当者 土屋 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 発行日: 2013年01月21日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 生産課: 2013年01月24日 迄 品質保証課記 13.1,21 流出原因 生産課: 2013年01月29日 迄 13, 1, 21 指定回答日: 2013年02月01日 不具合内容 由浩 流出原因 業務グループ: 2013年02月01日 迄 博久 仕様番号 163549-7-01 写真・図 品 名 DF30-PV (A) ロットNo 72-2953 対象数量 600,000 不具合内容及75確認内容 巻き不具合 発生原因 発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) されからも考さ取りには注意して 作業しているないで見います。 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 生産降での考さ取り時は問題去りません 港東的も7時間、無税もなく問題かいと であれるす。 運产中に巻きて具合か 発生 当 时最实施的zhia 次回生在Dipfe/ けってきわれます。 不具合ロット生産日: 2013年 1月 13, 1,21 土 金型番号: P4695 起因 流出原因 部 生産課 誰が、いつまでに何を、どうする) 響記 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) TE + (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 五土 確認 担 当 対策実施ロットNa 次回生生ロルトニ 鈴木 誰が、いつまでに何を、どうする) 業務グループ (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 確認作業を怠ることが無いように (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) 言十量時は問題ありませんでした 木田包時にもどこかながつけてはいません したれです 月 73 日 担当 対策実施のといる スプンを注意ロットエリ 不同 水平展開の有・(無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 13.1.29 13, 1,23 13.1.23 運送中に発生したものと思り出ます □管理·仕様 口その他 □設備 □梱包·輸送 □顧客 対策後、92.3024~ 92.3064の言け5ロットにおいて、 同不具合が無い為。有効が生有りとギリ町が致します。 常名の起因が少ないため 13.2.15 13, 1, 31 13. 2.15 映次 Rev: A