発行日: 2012年12月12日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-12-006

発 行 先 立山電化工業株式会社


不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部	品証(副	営業部門	生産管理	生産部門	技術部門	メンテナ	めっき部	精密研削	生産技術	品質技術	品質保証			承認	確認	作成和田
先		長	部長		部門			部ン門ス	門	部門	部門	部門	部門			12.12.12	12,12,12	12.12.12
連絡受理日					2012/12/12													
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 和田 哲夫													
客先名					日本モレックス株式会社								連絡者名品質管理2G 酒井様					
客先よりの連絡方法					Email													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名				503992-0008 / 0.4-0.35 BB CONN. H=0.7 REC. FITTING N											IG NAI			
ロットNo.				12.12.03.1.P.0058,0059														
対象数量					137,300													

不具合内容

503992-0008のラベルの図番が誤っていた。

正:503992-0008 誤:503996-0008



503992-0008

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限:

迄

回答期限:

2012/12/18

生産区

分先確認

掲示期間: 2012/12/19 迄

迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる