発行日: 2012年 6月 29日

												不具合整理No. 43MD-6-004									
#	MD 生産G O																				
生産	MD 技術G								_	•		<b></b>									
区分				不具合連絡書																	
/3	その	その他							•			_									
配	常	製造	製副造	品副証	営業	管	技	品	品	生						承記	認	確認	T	乍成	
布先	務	部	部	部	業課	理課	術課	証課	技課	産課						新	蘇			竹花	
	1	<u>長</u>	1	<del>長</del> 1	1	1	1	1	1	1			┦┈┤				6,29	12 6.29		2.6.29	
部数			·	<u>.                                    </u>	·	-		,	<u> </u>				Щ			区		裕規		图治	
	格受理				2012年 6月 29日								(AM) PM 9 : 30								
	不具合受付者名					営業・品質保証 1								課 竹花							
客先名					日本モレックス株式会社大連工場								連絡者名     洪霞様								
客先よりの連絡方法					(	) أ	電話	(		)郵便		(	)荷物	J 	( 0	)EY-	ール	(	)FA	X	
不具	具合区	分			(	) 7	苦情 	(	0	)不良	Į.	(	)クレ	ーム							
図	番 /	品名			503450-001								HI-FIX COAX HARNESS FOR 1.2GHZ								
ロッ	/-No./	数量		220507BW1 M003他 /									4RL								
内和														略図(必要な場合のみ)							
現品	票と製	品の数	牧量が	異なっ	てい	る(員	数不足	<u>!</u> )													
20508 20509 20510	7BW1M 3BW1M 3BW1M DBW1M 不足数	1003 1001 1002	現 現 現	品票 品票 品票	数量:34780pcs 不足数量:808pcs 数量:33033pcs 不足数量:536pcs 数量:34980pcs 不足数量:115pcs 数量:34980pcs 不足数量:644pcs																
12 BI *	1.YE 2X	里 - 2	rospe	.5																	
処置	重(今	後どの	D様に	動くな	かを記	!入)															
_	•発生	状況	の情	報確語	認															_	
															_						
														_							
																				•	
	揭示	钥間:	201	2年	7月	13	日まで	3													
発   2																					
行																					
確																					
認欄																					
ŀ																勤務者			_		
	→周矢	後速	やかに	-各グ	ルーブ	別掲	示ボー	ドへ掲	赤→	·揭示其	間終	了時、	教育記	録とし	て生	産課の	ファイ	ルに綴じ	<u>క</u> .		