発行日: 2011年7月20日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-7-020 生産 課 G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 信越理研株式会社 生 80 承認 確認 作成 配 副造 営 管 技 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 技 証 技 研 部 Ξ 四 き 長 課 課 課 課 先 課 課 佐竹 課 和田 長 課 課 課 課 南岸 11.7,20 11,7.20 91.7.20 1 1 1 1 由浩 五夫 部数 了多久 連絡受理日 2011年7月20日 AM YPM 9:00 - 【品質保証2課】 不具合受付者名 営業 和田 客先名 日圧スーパーテクノロジーズ(株) 連絡者名 検査 高松様 客先よりの連絡方法 ()電話 (O)郵便)荷物) Eメール)FAX 不具合区分 ()苦情 (O)不良 ()クレーム ()調査依頼 図番 / 品名 CMCS-85T30-191A CMCS85 TOP SHIELD 3.0MM ロットNo./数量 11.06.13.1.1026 12,000 内容 略図(必要な場合のみ) めっきが着いていない箇所有り。 11.06.13.1.1020~1025 12,000個返却 11.06.13.1.1026~1033 については使用済みの為、日圧様に て選別対応となります。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 (要 非 回答期限: 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる