部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

45F-07-006

生産四課1G 発 行 先

## 不具合連絡書

- A	製造	製造	品証	営業が	生産管	生産部門	技術	メン	めっょ	精密	生産	品質	品質			承認	確認	作成	
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	官理部門	門門	部門	テ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	質技術部門	保証部門			黒岩 13.7.03 映次	13.7.3	黒岩 13.7.03 映次	
連絡	格受理		2013/07/03 19:03:25																
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次														
客先名					株式会社エンプラス半導体機器								連絡者名 長島様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					調査依頼														
仕様番号 / 品名					57-110-375-02/57-110- 313-02								PLUNGER A/B						
ロットNo.					13.02.27.1.M.0001														
対象数量					40,000														


## 不具合内容

バラ製品の異品混入。57-110-375-02の中に57-110-313-02が5pin入っており、

同じく次に同金型で生産した57-110-313-02の中に57-110-375-02が18pin入っていた。

(2つの製品の違いは全長が2.24と2.44である事のみ)

## 略図(必要な場合のみ)



## 今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 不

回答期限:

迄

回答期限:

混入の可能性があるプレスと組立工程にて調査中です。

掲示期間:

2013/07/10

迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる