発行日: 2012年 2月 28日

不具合整理No. 43MD-2-008


	MD 生産G	0
生産区	MD 技術G	
区分		
カ	その他()

不具合連絡書

配布先	常	製造部長	製副造	品副証	営業	管理	技術	品証	品技	生産						承	認	確認	作成
先	務	長	部長	部 長	課	課	課	課	課	課						爱	The same	浅川	12.2.28
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						12.2	见代	12.2.28	智治
連絡受理日					201	2年	2月	2	7日			(AM.	YPM		9	:	00		
不具合受付者名						営業			質保		1	課	1		竹花				
客先名				SMK(株)							連絡者名 川倉様					川倉様			
客先よりの連絡方法			() 1	電話	() ∄	邸便	()荷物	(0)E _X -	11	()	FAX		
不具合区分			()=	苦情	(0)不良	Į	()クレ	·\							
図番 / 品名			101CPB-136-24F					1		PB-4H HSG									
ロットNo./数量				220201-1-C-03					/		不明								

内容 樹脂被り 略図(必要な場合のみ)





処置(今後どの様に動くかを記入)

返却サンプル確認

不具合対策会議実施、原因と対策の決定

掲示期間: 2012年 3月 19日まで

発 行 先 確 認 欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。