発行日: 2011年11月15日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-11-008 めっき 課 発 行 不具合連絡書 先. その他 生 生 生 生 80 承認 確認 作成 配 副造 営 管 技 精 品 品 生 造 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 四 き 課 課 先 長 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 課 11.11.15 11,11,15 11.11.16 1 1 1 1 1 1 部数 映次 連絡受理日 2011年 11月 14日 AM/PM) 15:00 不具合受付者名 営業 - (品質保証2課) 藤牧 モールド部門(SMK㈱富山事業所向け製品) 連絡者名 客先名 近藤課長 客先よりの連絡方法 )電話 ( ( )郵便 )荷物 ( O )Eメール )FAX ( ( )苦情 ( O )不良 不具合区分 )クレーム )調査依頼 図番 / 品名 415CLE-228-50F CAMERA MODULE CONTACT ロットNo./数量 11.11.07.S1C0002-0007 3,000,000 内容 略図(必要な場合のみ) めっき未着(SMT部) 今後どの様に動くか ( 要 品質異常改善通知書発行 • 非 ) 11月23日 回答期限: 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる