発行日: 2016年02月01日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-02-002 発 行 不具合連絡書 先 (株)山岸製作所 品質技術 承認 確認 作成 造 証 産 産 術 0 密 産 質 造 部 テ 技 保 配 管 き 副 部 部 研 部 信 部 副 理 ナ 部 削 術 証 門 長 片山 部ン 門 部 部 先 部 部 部 16, 2, 01 門ス 門 門 部 門 雄司 連絡受理日 2016/02/01 12:49:45 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 片山 雄司 多治見無線電機株式会社 連絡者名 資材 加川様 客先名 客先よりの連絡方法 郵便 苦情 受付区分 仕様番号 / 品名 R0603 ホークコンタクト PS.70 ロットNo. 5 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子先端が変形している。2008/4生産分。 後めっき品、バラ製品という事もあり情報展開のための連絡。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2016/02/09 迄 掲示期間: 2016/02/08 発行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる