発行日: 2015年02月24日

部品製造部(コネクタ)

生産一課2G
発
行
先

JX金属プレシジョンテクノロジー(株)

不具合整理No.

46F-02-015

## 不具合連絡書

	1 4 4	4.0							-	eran conservation		W. Davidson		ew e			- 14	
两	製造	製造副	品証	営業部	生産管理	生産部	技術報	メンテ	めった	精密	生産技術	品質は	品質		-	承認	確認	作成
配信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門	部門	ナ おン 門ス	き部門	研削部門	技 術 部 門	技術部門	保証部門			近藤 15,2,24 広司		近藤 15, 2,24 広司
連絡	各受理	目			2015/02/24 11:18:03													
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 近藤 広司													
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社								連絡者名 M/D 竹花氏					
客先よりの連絡方法					荷物													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					70 5859 999 22X XXX S (5859–36リセカナケ*)								5859-36 PARTS REC POWER PIN (H=0.9)					
טים	ロットNo.					15.02.04.1.U.0073~0080												,
対象数量					376,5	00											" ,	7

## 不具合内容

端子変形により、寸法規格外箇所発生

H1:90° +1/ $-0\rightarrow$ 96° E:1.875MAX $\rightarrow$ 1.915

現状発生部署不明

不具合連絡ロット: 15.02.04.1.U.0073~0080


生産履歴

プレス生産ロット: 15.02.04.1.U.0061~0084 めっき生産ロット: SU110215-024K-05~26

SU120215-024K-01~02

巻き返しロット:15.02.04.1.U.0061~0072

略図(必要な場合のみ)



## 今後どの様に動くか

行先確認

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 2015/03/09 迄 回答期限: 2015/03/02 迄

掲示期間: 2015/03/03 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる