【用紙-1】 発行日: 2018年03月15日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-03-004 発 行 不具合連絡書 先 (株)エーディーケイ 承 認 確認 作成 ンテナ 質技 質保 産 2 密 浩 証 業 産 術 産 造 配 技術 管 き 副 部 部 部 研 部 副 術 信 部 理 部 削 証 長 部ン 門 部 部 18.3.15 先 部 部 部 18, 3, 15 18, 3, 15 部 門 門ス 門 門 門 哲夫 映次 長 連絡受理日 2018/03/15 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 黒岩 映次 連絡者名 品質管理2G 小出水様 客先名 日本モレックス合同会社 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 503299-0008 仕様番号 / 品名 0.25MM FPC CONN HGT=1.2 FITTING NAIL ロットNo. 17.12.15.A.01-02, 17.12.18.A.02 対象数量 1,063,560個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 客先組立工程にて、製品断面のランダムな箇所にバリ状物が 検出されました。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2018/03/22 迄 行 先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

(株)エーディーケイ

発行日:

2018年03月15日

整理No:

49F-03-004

協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

認

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2018年03月22日



a L							
记 -	仕村	兼番号	503299-0008	不良内容			
ᆪ	品 名 金型番号		0.25MM FPC CONN HGT=1.2 FITTING NAIL	客先組立工程にて、製品 が検出されました。	品断面のラン	ダムな箇所	こバリ状物
I			P5333	が快山されました。			
	Пy	ロットNo 17.12.15.A.01-02、17.12.18.A.02 車絡受理日 2018/03/15					
	連絡						
	対象	対象数量 1,063,560個					
		1. 確認内容			返却品0	D処置(数量	世明記)
1							
-			3				
		- 1					
		2. 発生原因		4. 流出原因			
5 0							
-							
5	是						
	正						
易	処	3. 発	生防止対策	5. 流出防止対策			
رو	~						
2	置						
ic				parts, and			
,							
지				**	4		
			実施日: 年 月 日	実施日:	年	月日	
			品仕掛品の確認		回答日:	年	月日
	- 1	在庫	品 仕掛品		承 蕊	調査	作成
74		標準	類改訂 有・無()			
		17.1			承認	調査	確認者
株)鈴	確						
鈴						*	

Rev: B

SQM-10010-4