社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010139*

発行日 2019/04/12

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 黒岩利成
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 北山 早苗
得意先名DDK (THAILAND) L t	
製 品 No 96560126 金型番号 MM548	
製 品 名BB35K-PAA18EA31-500E-DLF	
仕 様 番 号 G-110471	
対象ロットNo. 190411-2-X-0001-0003	
対象数量 (個) 160, 880	
不具合ロットNo. 190411-2-X-0001	
不具合数量(個) 56,030	発 生 率
	検査 通常 100 500
単 価 (個) 2,8368(2.49	金额(円) 158,946 =139,526
めっき先	6 17 2 2 11 126
区 分 □ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 □ サンマ	
材料仕様 LCP-スミカスーパーE6808 GHF BLK コンゴ	<u> </u>
保留理由 MD・その他	
カシメ不良 _{不見合内容} 切り曲げが角穴に入っていない。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
小只口內谷	
(略図)	
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形 自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他	
処理納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品	
	ş.
コメント	,
問題如程度。在水流入	
	A
製造部長 製造副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当課長	to the Maria Maria
(19.4.19) (19.4.19) (19.4.19) (19.4.19) (19.4.19) (19.4.19) (19.4.19)	19.4.18 (19.4.18) (19.4.18) (19.4.18) (19.4.18)
東京 現礁 浴憩	画造
	品技担当発行 品技G L 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。	
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 北山 早苗 (19.4.15) は 19.4.15	
HINNING COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
①この内容を不具 合品台帳 に記載す	
	発棄 」返品 」納品 。
IIIIXIX IIIIXIX	当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL
19.4.23	

(協力会社)

最終処置

(起因部署)

現品出庫指示 現品出庫