部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-11-010 生産4-1 発 行 不具合連絡書 先 技術 品質保 品質技術 承認 確認 作成 ンテナ 一産技 造 証 集 0 密 造 産 産 配 部門 副 管 部 き 部 研 部 佐竹 副 理 術 信 部 部 削 証 近藤 部ン 門ス 部門 先 部 部 15.11.20 部 部 15.11,20 1511.20 部 闁 由港 映次 広司 連絡受理日 2015/11/20 09:40:00 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名品質管理2課 野見様 客先名 客先よりの連絡方法 FAX 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 72 8332 999 001 000 8332リセ(2コ・ウカ・タ)ノッチナシ ロットNo. 5X15SS202 対象数量 40.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 めっきメーカーにて、めっき進行方向に倒れている事を発見。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/12/03 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/11/27 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる