【用	紙-	-1]		
—	T		· <u>//</u>	不具合整理No. 49K-08-002
	1			担当課 めっき課
		│ 品質異常改善 通知	~ -	担当者
		下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま		発行日: 2017年08月07日
		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに	原本を回付して下さい。	承 認 確 認 担 当
	ı	発生原因 めっき踝:	2017年08月09日 迄	(選川) (竹花)
1_	i i		2017年08月10日 迄	17, 3, 03) (17, 8, 08)
不具合内容	7 6	(指定回答日: 2017年08月17日 //流出原因 :	2017年08月17日	裕規
	Í	正! 仕様番号 G-110481	写真・図	
内	15	品 夕 RR35K-PAA3F-101/102F-DLF	1	
T	B]	
	1	対象数量 2,033,980個		
	ı	不具合內容及び確認內容 A側端子変形		
	1	めっきロット		
		170428. 1G. 24A/B (A:S1705014047B B:S1705014056B)		
	1	170429. 1G. 32A/B (A:S1705024001B B:S1705024005B)		
		異常品の暫定処理 確認中		
	L	発生原因		生対策
		つき課	(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	(現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認)			
		作に異常なく	次工程選級剂の磁	るかもなっているか
Í	l ' '		'	,
	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)		私知いなかられ	
		* 3 - 18 6 2 6 6 6 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1000118111111	
		考え状態の乳れいり)変形はとやみよる		
		1	RLの取扱い 9-23	- フツレの大もも当
				• •
	1		ななるからなーます。	
			1	
			対策実施日: 年 月 目	承認確認担当
1			対策実施UT/No	() () () () () ()
	不	具合u <u>yh生產日: 年 月</u> 日	水平最関の有・無 (有の場合・対象製品名又は図書を記入)	17, 19, 19 (17, 10, 10) (17, 10, 10)
起		型番号 : P6483) / **	
因数		流出原因	法	t 出対策
一番	(%	つっき課	(誰が、いつまでに何を、どうする)	
1 12	! ['"	R場現物現実の確認・履歴·変化点の確認)	MAZIOTINA	14
٦			发生 存因于明~为 x	1まてかるとし
	(+	・ゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)		
1				
			対策実施日: 年 月 日	承認。確認。担当
		+	対策実施11分配	
1			水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	(17, 10, 10) 17, 10, 10 (17, 10, 10)
		<u>/</u>	1 / ***	
	-	。 3.提用集用车内体列 萨萨 水心上内沙型	(誰が、いつまでに何を、どうする)	
	(3)	現場現物現実の確認・履歴·変化点の確認) -		
	(+	・ゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)		
		↓		
			対策実施白: 年 月 日	承認確認担当
			対策実施ロットルュ 水平展開の有・無	4 i l
			(有の場合、対象製品名又は図番を記入)	
<u> </u>	上		() / 🗱	E
Ľ		·類改訂 有 · (無) ()	
品	匠	取区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備	□梱包·輸送 □管理·仕	
質	ŧL	効果の確認 承 認 確 認	有効性の評価	承認 確認 担当
質保証課	1	物性の評価にて対策効果を確認は運用 (松木) 対策後期	0.12.1.Q.9-06-19.10.12.1.Q.09-10.0 	THE CAN
		[17.11.09] [17.11.01] 製造工工工	·····································	(17.11.02) (17.11.02) (17.11.01)
		一	要、不要	後期 图造 運也
		(株)鈴木	Rev	: B SQM-22020-

'n