発行日: 2015年06月19日

部品製造部(コネクタ) 発 行 先 FCM(株) 不具合整理No.

46F-06-011

不具合連絡書

357	製造	製造	品証	営業	生産管理	生産	技術	メンテナ	めった	精密	生産技術	品質	品質			承認	確認	作成	
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	世 部 門	部門	部門	ナナン門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黒岩 15.6.19 映次	佐竹 15.6.19 由浩	近藤 15.6.19 広司	
連絲	各受理	目	П		2015/06/19 13:48:35														
不具	是合具	名		品質	品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司														
客约	客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 M/D 山本課長													
客先よりの連絡方法					荷物														
受付区分					不良														
仕柞	仕様番号 / 品名					70 5859 999 122 XXX S (プラグ / 5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9)													
ロッ	ロットNo.					15.05.24.2.M.0077 15.06.11.2J.0020 15.04.22.2C.0034													
対	象数量	t			15.05.24.2.M.0077:5,000個 15.06.11.2J.0020: 4,000個														

不具合内容


端子変形

①15.05.24.2M.0077

つなぎ周辺にて2ピン変形発生(残5000個)

- |②15.06.11.2J.0020 リール途中より変形連続発生(残4000個)
- ③15.04.22.2C.0034 リール途中より1ピン変形発生

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

掲示期間:

回答期限:

.

迄

回答期限:

2015/06/29

2015/06/26 迄

迄

発行先確認環

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる