【用紙一1】 発行日: 2016年06月09日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-06-002 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承認 確認 作成 ンテ 造 産 造 証 術 っ 密 質 質 配 管 部 技 副 部 部 き 技 保 研 部 ・ ナ 部ン 副 信 部 門 理 門 部 削 術 術 証 長 和田 長 部 部 先 部 部 16.5.09 16.6.09 16,6.09 門ス 部 門 由浩 正章 哲夫 連絡受理日 2016/06/09 14:03:00 品質保証部品質保証二課品質保証G 不具合受付者名 藤沢 正章 関ヒロセ電機株式会社 連絡者名 購買課 岩淵 様 客先名 客先よりの連絡方法 荷物 調査依頼 受付区分 仕様番号 / 品名 138059-2-11 X.FL-LP-040 LPシェル ロットNo. R26-3.5063(プレスロットNo.R21-3.5063) 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 金めっきが剥がれ、下地銅が露出した状態です。 不良率:1/4,300ヶ⇒0.023% 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 汔 回答期限: 2016/06/14 迄 掲示期間: 2016/06/16 迄 行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる