発行日: 2015年05月15日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理Mo 46F-05-005 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 ン 0 造 密 産 質 質 ノテナ 配 副 部 管 部 部 き 技 部 研 技 保 信 部 副 理 門 部 削 術 術 証 長 先 長 部ン 門 部 部 部 部 15.5,15 15.5.1 部 門 門ス 広司 長 映次 由浩 連絡受理日 2015/05/15 10:46:58 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 近藤 広司 客先名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 M/D 竹花氏 荷物 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 70 5859 999 12X XXX S 仕様番号 / 品名 5859-36 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9) <u>(5859-36プラグカナグ)</u> 150415.1.S.0052 ロット№. (メッキロット 4/20 728A) 対象数量 1リール 不具合内容 略図(必要な場合のみ) キャリア部は通常Niめっきですが、Auめっき加工されている。 異常数:約260個 Principal statement & 異常品 正常 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2015/05/21 迄 掲示期間: 迄 2015/05/22 発 行 先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる