発行日: 2017年07月20日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-07-005 生産1-1 発 行 不具合連絡書 先 品質 承認 確認 作成 っ 造 業 質技 証 産 産 術 密 産 造 配 テ 副 部 管 部 部 き 研 技 保 部 影山 信 副 門 理 門 部 ナ 部 削 術 術 証 長 部ン 門 17.7.20 先 長 部 部 部 部 17.7,20 部 17.7.20 部 門 門ス 映次 長 連絡受理日 2017/07/20 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 影山 善一 S&Sコンポーネンツ株式会社 客先名 連絡者名小池様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 8100-5194 574W 1.5TYPE-LONG TERMINAL ロットNo. FZ560153R3 対象数量 25,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子ソリ不良 JB 1. STERLS74WI 0.15mm以下の規格に対し、n=4測定で①0.16mm、②0.22mm、 # 8100-5194 (3)0.17mm, (4)0.20mm 1.7 join 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/07/27 迄 回答期限: 迄 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる