## 

## 社内検査異常速報

社内検査異常速報No.\*6010031\*

発行日 2019/03/15

生産ゲループ名	モールド生産G	生産担当者 吉田直文
<u> </u>	モールド品技G	品技担当者 北山 早苗
得 音 先 名	東北ヒロセ電機(株)	
	50167130   金型番号   MM507	
	BM28 (0. 6) -44DP/2-0. 35V セ ツェンサ	(D)
	303898-1-11	
対象ロットNo	190313-8-P-0001-0004	
対象数量(個) 63, 310		
不具合ロットNo.	190313-8-P-0001-0004	
不具合数量(個)	63, 310	発生率
発 生 状 況		
単 価 (個)	2,26178 <del>_0.78</del> (	3 金 額 (円) 143,193 <del>45,983</del>
めっき先		
区 分		舒品 めっき仕様
	LCP-ウエ/UA201 BK010S	
保留理由	<u> </u>	
	カット型 カス上がり	
不具合内容		·
(略図)		
起因工程	材料・プレス・焼入・めっき・成形・	自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他
処 理	納品・廃棄・返品・一部約品廃棄	€・一部納品返品 NG: 5.590 OK: 57月40
		412598 4130595
コメント		•
	特别作業作成済(3/20)	
製造部長製造		1
<b>A</b>		HILLIAN THE STATE OF THE STATE
		(19.4.02) (19.4.03) (19.3.19) (19.3.19)
\T/	4. 19	19.4.03 (19.3.19) (19.3.19) (19.3.19)
		3.4.01 品技組当発行 品技GL 品技課長
	計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて	所属部署に回付する。『治』
1 1	品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。	北山 早苗 19.3.15 19.3.15
HI HIMT		
D er die st. Le vir	日社会	
品証集計担当	<u>品技課長</u> 品技担当 担当	課長 管理課長 営業処理担当 品技GL 品技GL
19.4.72		
<b>₩</b>		

最終処置

株式会社 鈴木