部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-03-012 生産2-2 発 行 不具合連絡書 先 品質技 品質 承認 確認 作成 術 ンテ 産 産 密 産 造 証 業 0 造 配 副 部 管 部 部 き 研 技 保 部 和田 部 信 副 理 術 ナ 部 削 術 証 長 16, 3, 18 部ン 門 部 先 部 部 部 部 16,3,18 16 3,18 部 門ス 門 門 門 門 重天 大典 正章 2016/03/18 09:02:33 連絡受理日 品質保証部品質保証二課品質保証G 不具合受付者名 藤沢 正章 山一電機株式会社 連絡者名 品質管理課 加瀬 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 B126832-001 CT5316 ロットNo. B.15.08.27.1.0051,0053-0055/B.15.08.28.1.0057-0059 対象数量 280.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 形状異常 OK(背面) ок(前面) 規格:0.12 ±0.31 0.1068 NG(背面) 100mm間隔で発見される。 客先組立工程にて使用不可。 0.1207 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/03/29 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2016/03/28 発行先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる