(株)シンエイ

殿

発行日:

2014年12月05日

整理No:

46M-12-003

協力工場 不良品連絡書

(株) 鉿

木


記

ኢ

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2014年12月10日



仕様番号 154377-0-11 名 HX2-セッエンサ・PF(2) 金型番号 MM275 ロットNo 140509-2-E-004 連絡受理日 2014/12/05 11:32:39 対象数量 892

不良内容 ショートショット不良



返却品の処置(数量明記)

松内入=6437 廃棄= 2497

1. 確認内容

サンクレにて確認しました。

2. 発生原因

のHX2の製品のショナをは 画像検査に頼るひましま

の画像模査で不良におけまかった 製品は、良品と判断にいまりた。

4. 流出原因

无記同樣

記|置|

入

カー是

協

3. 発生防止対策

今後は画像検査で、良品とていた

製品もショ十等発見エれも場合は (株)鈴木殿に異常報告し指示を仰む

作業を行おいます

実施日: 26年 /2月 /0日

5. 流出防止対策

左記同樣

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

実施日: 26年 /2月 /0日

26年/2月/0日 回答日: 調査

標準類改訂

認 調 確認者

鈴 木 認

对策役、14.12.16、2 H、0001-0007~150701-2-J-01,03-04 9言13月以上 ㈱ 確 において同不具合無し 6ヶ月間経過9為 閉鎖致レます

汉川 15.9.14

Rev: B

承





倉

(株) 鈴木

SQM-10010-4