佐藤製作所

発行日: 2014年1月31日

整理No: 45F-01-012

協力工場 不良品連絡書

(株)

鈴

木

12

入

提出して下さい。

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

指定回答日: 2014年02月07日

認 調 担 PORL THE 14 1,31 初到

| ٠ | 仕様番号 156 | | 7-6-01 | 不良内容 | | | |
|------|----------|----------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--|--|
| | 品名 | 5 FH1-I | OS(1) | 巻き不具合(製品競り上が | | | |
| | ロットN | lo N13-1 | .0021,0023,0024,0026,0030,0035, | (6 | N13-1.0024 | | |
| | 連絡受理 | 1日2014/ | 01/31 10:51:26 | | The second of the second | | |
| 対象数量 | | 70,350 |) | | | | |
| | 1. | 確認内容 | | | 返却品の処置(数量明記) | | |
| | | | 返却品を確認したところ き上がり巻き緩みが発生している。 | | 廃棄(4001) | | |

| | | 客先より返却品を確認したところ 製品の浮き上がり巻き緩みが発生している。 | | 廃 | 棄 (4001 |) |
|----|---|-----------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------|
| | | 2. 発生原因 | 4. 流出原因 | | | |
| 協 | | 上がりやすい製品ですので | | | | |
| 力 | 是 | 振動などで浮き上がったと思います。 | <u>.</u> | | | |
| I | 正 | | | | | |
| 場 | 処 | 3. 発生防止対策 | 5. 流出防止対策 | | | |
| 記 | 7 | | | | | |
| 入 | | 次回生産分より 実施日: 年 月 日 | 実施日: | 次回生產 年 | 産分より 月 日 | |
| | | 在庫品仕掛品の確認 | | 回答日: | 26 年 2 | 月 9 日 |
| | | 在庫品 無し 仕掛品 無し | | 承認 | 調査 | 作成 |
| | | | | 佐藤 | 佐藤孝志 26. 02. 09 | 佐藤 製作所 |
| | | 標準類改訂有・無(|) 5 A 1 = = = = = | ~~ ##h | and refer | 26. 02. 09 |
| ㈱鈴 | 確 | 対第後,1年以上生産履歴が無い為り | 刊頭致します。 | 承認 | 調査 | 確認者 |
| 鈴士 | 韧 | | | 黑岩 15 3.21 | 和田 15.3.21 | 15, 3,20 |