部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-12-004 生産3-1 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 産 質 質 造 0 密 テ 配 副 部 管 部 き 技 技 部 研 保 部 信 副 理 門 門 ナ 削 部 部 術 術 証 長 部ン門ス 先 長 部 門 部 部 部 部 15.12,03 部 由浩 連絡受理日 2015/12/03 13:52:08 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 佐竹 由浩 客先名 東北ヒロセ電機株式会社 連絡者名 品証1課 竹花様 客先よりの連絡方法 社内検査異常速報 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 303896-2-11 BM28(0.6)-PVデンケンタンシ(D) ロットNo. 15.11.18.3.N.0186A 対象数量 86,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) A側端子変形 10 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/12/16 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/12/10 迄 発行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる