発行日: 2016年12月13日

部品製造部(コネクタ)		不具合整理No. 48F-12-006
発 行 先 立山電化工業(材	不具合連	絡書
製造部長配信先	生 生 技 め 精 生産技 物 でき で で で で で で で で で で で で で で で で で	品質保証 部門 1612.15 門
連絡受理日	2016/12/12	
不具合受付者名	品質保証部品質保証二課品質保証G	和田 哲夫
客先名	日本モレックス合同会社	連絡者名 品質管理2グループ 柳原様
客先よりの連絡方法	Email	
受付区分	不良	
仕様番号 / 品名 	504616-8008	0.35 BB CONN H=0.6 REC NAIL SSB6
ロット№.	81202TM83 No.35、37、38、39	
対象数量	40,000個	
不具合内容 端子変形 リール中心部にて発生。		略図(必要な場合のみ)
		NG
今後どの様に動くか		
品質異常改善通知書		不良品連絡書発行: 必要
回答期限: 	- 迄 回答期 - 回答期	限: 2016/12/16 迄
発 行		