発行日: 2016年10月25日

不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 48F-10-005 発 不具合連絡書 行 先 スズキハイテック(株) 技術 品質技 品質保 承認 確認 作成 産 0 産 産 造 造 証 業 密 テ 配 部 管 部 部 き 技 副 研 部 信 副 理 ナ 術 部 門 門 門 部 削 術 証 和田 長 部ン 門 部 部 部 部 部 先 16,10,25 16, 10, 25 16,10,25 部 門 門ス 門 映次 正草 哲夫 連絡受理日 2016/10/25 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章 不具合受付者名 連絡者名松崎様 山一電機株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 SL-15243 CT1140-M (6ケトリ) ロットNo. G.16.04.04.4.0001-0034 対象数量 2,001,600個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) PEEL-OFF PLATING めっき剥がれ 变色 OK CONDITION 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2016/10/28 汔 掲示期間: 2016/11/01 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる