発行日: 2012年10月09日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-10-003

生産四課2G 行 先


## 不具合連絡書

配	製造	登副	証	宮業部	生産管	生産部	技   術   部	メンテ	めつき	精密研	生産技	品質技	品質保			承認	確認	作成	
信先	部長	部長	(副)部長	門門	理部門	門門	門門	ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黑岩 1210.09 映次	藤牧 12.10.09	12.10.09 I	
連絡	格受理	目			2012/10/09 10:27:29														
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章														
客先名					山一電機株式会社								連絡者名藍冬秀						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					B105034-001								CT3472-1DF						
ロットNo.					H12.09.20.1.0001~0003														
対象数量					14,000														

不具合内容

打痕によって接触部バリ発生。

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2012/10/11 迄

回答期限:

生産区 分先確認欄 掲示期間: 2012/10/16 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる