発行日: 2013年05月20日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-05-007

生産一課2G 発 行 先

不具合連絡書

762	製造	製造副	証	営業部	生産	生産部門	技術部	メンテ	めっも	精密	生産技	品質技	品質			承認	確認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	門門	管理部門	門門	部門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黒岩 13.5.20 映次	藤牧 13.5.20	13 5.20
連絡	各受理	日			2013/05/20 10:55:27													
不具	名		品質保証部品質保証二課品質保証G 藤牧 和義															
客兒	七名				SMK株式会社								連絡者名 品質管理課 塩山様					
客约	格方法	Email																
受付区分					不良													
仕村	仕様番号 / 品名					415CFF-009-90F							1.0mmFFC-S-SMTコンタクト					
ロットNo.					13.05.11S 2.M.0018													
対象数量					1,500													


不具合内容

コンタクトの打痕不良によるキャンバー不良。 客先にて組立中に搬送レールからコンタクトが外れて 異常停止発生。

発生したリールの残数は 28,626pin有り、 念の為再検査を希望。



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

掲示期間:

回答期限: 2013/05/31 迄

回答期限:

迄

2013/05/27

生産区分先確認

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

迄