発行日: 2011年11月18日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No 43F-11-012 めっき 課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 生 承認 確認 作成 配 副造 営 管 技 精 品 品 生 造 産 産 産 産 つ 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 四 き 課 課 課 課 課 先 長 課 課 長 課 課 課 課 態牧 課 11.11, 18 11.11.18 1 1 1 1 1 1 和表 連絡受理日 2011年 11月 18日 AM YPM 9:00 ・ (品質保証2課) 不具合受付者名 営業 藤牧 モールド部門(SMK㈱富山事業所向け製品) 連絡者名 客先名 近藤課長 客先よりの連絡方法 ()電話)郵便)荷物 (O)Eメール ()FAX ()苦情 (O)不良 不具合区分)クレーム)調査依頼 図番 / 品名 415CPB-090-50F 0.4mmB-B CN PLUG CONTACT 11.11.15.S2C0002A, 2B, 3B ロットNo./数量 3,107,500 (めっきロットS11.11.18.0201~ S11.11.18.0203) 内容 略図(必要な場合のみ) めっきエリア不良 0.15以下のところ0.21有り 金めっき 0.15以下 今後どの様に動くか 非) 品質異常改善通知書発行 回答期限: 11月26日 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる