発行日: 2015年06月12日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

46M-06-004

モールド生産G 発 行 先

不具合連絡書

353	股	造	証	業部	産	産	術	メンテ	2)	榕密	産	面質:	質			承 認	確認	作成	
配信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	部門	部門	テ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門	* *		15.6.15 15.6.15	堀江 15.6.15 太郎	竹花 15.6.12 智治	
連絡受理日					2015/06/12 19:48:49														
不具合受付者名					品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治														
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社								連絡者名尾亦様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					31 5859 040 201 829 S + / 5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.9)														
ロットNo.				5601NS211,5525NS111,5601NS209															
対象数量				45,000															

不具合内容

コンタクトリード部にダコン発生

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/06/25 迄

回答期限:

汔

行先 確認 掲示期間: 2015/06/19 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる