発行日: 2019年03月07日

部品製造部(コネクタ) 50F-03-003 不具合整理No. 発 行 不具合連絡書 先 (株)山王 承認 確認 作成 質技術 一産管 術部 一産技 造 証 産 っ 質保 造 密 フテナンス 部門ス 配 き 部 副 部 部 研 部 副 理 門 門 術 信 部 削 証 長 部門 先 部 門 部 部 部 19. 3.07 19.3.07 19.3,0 部 門 門 門 由浩 智治 連絡受理日 2019/03/07 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証二G(メッキ) 松木 達也 客先名 DDK (THAILAND) Ltd. 連絡者名竹花氏 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 G-110874 BB35AA-PLT18AA31-550E-DLF ロットNo. 190108.1.Q.0001-02 対象数量 93,400個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) パイロット穴変形 MD工程にて発見 1111 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2019/03/12 汔 発行先 確 認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる