(株)

鈴

木

記

協

力 是

I 正

記 置

入

(株)

鈴

木 認

伽

在庫品

(株)シンエイ

殿

発行日:

2015年09月28日

整理No:

47M-09-007

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

2015年10月09日

杳 担 当 15.9.29 15, 9, 29 15, 9,28 彩机 太郎

仕様番号	31 5859 040 201 829 S +
品名	5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.9)
金型番号	MM498
ロットNo	5724NS501,04
連絡受理日	2015/09/28 17:03:01
計多数具	20.710

1. 確認内容

指定回答日:

不良内容 巻不具合 (右巻が正しいが、左巻で巻 かれている)

4. 流出原因

5. 流出防止対策

0



光き終いりのテア止めが右巻きであることを確認した。

2. 発生原因

逆光きであることを見逃してしまった。

3. 発生防止対策 実施日: 年 月 日 在庫品仕掛品の確認

光き終州デープ止めて表面に統一。 后我! 回始左確認七年所于了止的時心 リール現品票シールも見る時の2回実施。 (ダブツルナエック) 実施日:2013年 月即日間一人

標準類改訂 対策後、5×02NS502-10~5×08NS501-09の計5ロットにおいて同門合確無いの為、有効性有りと半1階で至ります。

仕掛品

三 野

回答日: 2015年/0月/

2015.10.1

調

淹沢

1510.20

承

2015,10.1



杳



確認者

作 成

2015.10.