品

質

具 保

合 証

内 課

容記

品質異常改善通知書

不具合整理No.43-3-002 生産3課2G・品技1課3G

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。

再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

2012年8月14日 検査担当:

牛産担当: 指定回答日 技術担当: 2012年34515日

2012年3月13日 発行日: 承 抇

小林 123,13 12, 3, 13 雄略

8100-4909 図 番 JBCTER BTB D31N 品名

対象数量

処 置 クレーム内容及び確認内容 管理不良(チェック漏れ)

コメント

ロットNo. |120227 CB100002~CB100003 特採 ・ 選別 ・廃棄

> **秋里** 赤蛇 (i) (j)

出 査 原 担 因

記

対

因

保

証

課

リール現品票とリールたり三十の照合を 行っていましたが、リールチェックミートのチェック欄の 飛歌は行っていませいでした。

控えサンプルの発生 いずれかに〇臼 発生している・発生していない

対策実施日: H 26 年 3 月 19 日 水平展開の海・無 (有の場合、対象製品名又は

今後は、リルチェックミートのチェック欄にレ点 (ハンデリア製造 も 記入します。、メルールを決め作業標準書へ読込む、

<金型に対する見解の記入>

3/19 実施

担当者 123.19 12, 3, 20 于畔 透行 技術担当記入

図番を記入)

生産担当記入 <製造物に対する見解の記入> リールの確認作業は、行いましたが、 リールチョクシートの欄にしきおのを たれてはいまた。 リールチェックの手順を知りませんでした。

再 現品票を確認した後リールチェックシート 発機にし点なり致します。

ワールチェックの手順が無かたためいまに 世 作成依頼をしました。 策作成後、中順ニ治って確認作業を行います。

12 3, 19

むもりでレ

P番号P 対策実施ロットNoCB/boo!l@!~ 対策実施日:H24年3月/6日

担当者

対策実施日:H 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)

担当者

確

実施 原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 口をの他

有効性の評価 120409 CUSTODOIVI2 W 51000523

予防処置

要・不要

近京 12, 4, 24 太哥。

担当者 24,23

(株) 鈴木

Rev: A

NQM-22020-1