発行日: 2018年11月13日

不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 50F-11-002 生産3 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 産 産 質 造 証 産 術 つ 密 造 質技術部 技術 配 副 部 管 テ き 研 保 部 部 部 副 信 部 門 理 門 門 ナ 部 削 証 長 部ン 18,11,13 部 部 튽 部 18.11,1 先 部 18,11,13 門ス 部 雄司 哲夫 映次 長 連絡受理日 2018/11/12 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 齋藤 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 167455-7-01 GT25-P-H(B1)タンシ 3854~3862 ロット№. 対象数量 90,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 組立工程でNG散発。 寸法確認するとマイナスNG。 (0.48~0.62のところ0.43) 僅かに倒れている 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 汔 回答期限: 2018/11/20 迄 回答期限: 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる