部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-09-016 発 行 不具合連絡書 先 (株)サンユー 品 品質技術 承 認 確認 造 造 証 業 産 産 術 ンテ っ 作成 密 産 質 配 副 管 部 き 部 部 部 研 技 保 信 門 部 副 理 ナ 削 部 術 証 長 先 長 黒岩 部 部ン 門 部 部 部 部 129.21 12.9.21 部 門 門ス 門 門 129.21 映次 連絡受理日 2012/09/21 17:18:08 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次 客先名 株式会社エンプラス半導体機器 連絡者名山田様 客先よりの連絡方法 FAX 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 57-110-258-01 PLUNGER A (KC) ロット№. 12.07.03.1.P.1.M.0011-0012 対象数量 420 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 製品筒部内側にめっき封孔処理剤の残渣が付着しています。 封孔処理剤残渣 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2012/09/26 迄 掲示期間: 2012/09/28 迄 産 区 分 先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる